

Zaproszenie do składania ofert

Agencja Komunalna Sp. z o.o. w Brzeszczach przeznaczona na sprzedaż **Samochód ciężarowy do 3.5t „Lublin 3 3324 MR’99”** który można oglądać w siedzibie sprzedającego w Brzeszczach przy ulicy Kościelnej 7 po uzgodnionym wcześniej terminie.

Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres oferty@akbrzeszcze.pl lub pisemnie w zaklejonej kopercie w siedzibie Spółki w Brzeszczach przy ul. Kościelnej 7 **do dnia 20.06.2026 r. do godz. 13:00.**

Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Samochód ciężarowy Lublin 3 – oferta”.

Osoba do kontaktu: Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta i Zieleni Bożena Golik tel. 608 337 169

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyny.

PODSTAWOWE DANE POJAZDU

Data pierwszej rejestracji: 2003/05/30

Wskazanie drogomierza: 295572 km

Dop. Masa całk. / Ładowność: 2900kg / 920kg

Oznaczenie silnika: 4Cti90-1BE6

Pojemność / Moc silnika: 2417 ccm / 66kw (90km)

Długość / Szerokość / Wysokość: 4797 mm / 1940 mm / 2320 mm

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W pojeździe stwierdzono następujące braki, wady i niesprawności:

- błotnik przedni lewy ubytek powłoki lakierowej,
- błotnik przedni prawy ubytek powłoki lakierowej,
- pokrywa komory silnika ubytki powłoki lakierowej,
- łącznik błotniak przedniego prawego z progiem skorodowany z ubytkami materiału,
- drzwi lewe skorodowane w części dolnej,
- drzwi prawe skorodowane w części dolnej, w innym kolorze,
- poszycie boku lewego część przednia liczne ogniska korozji,
- poszycie boku lewego część tylna skorodowane z ubytkami materiału,
- poszycie boku prawego skorodowane z ubytkami materiału,
- próg lewy skorodowany,
- próg prawy skorodowany z ubytkami materiału,
- nadkole wewnętrzne koła przedniego prawego skorodowane,
- drzwi przesuwne prawe skorodowane z ubytkami materiału, przykręcone blachowkrętami,
- drzwi tyłu lewe i prawe skrzydło skorodowane z ubytkami materiału,
- zderzak przedni pęknięty,
- prowadnica drzwi przesuwnych prawych brak,
- siedzisko fotela kierowcy porozrywane,
- siedzisko fotela pasażera porozrywane,
- obudowa deski rozdzielczej nawiercone otwory, rozerwana,
- wykładziny wewnętrzne ścian przestrzeni ładunkowej połamane,
- tylny most uszkodzony,
- resory piórowe tylne skorodowane,
- układ wydechowy skorodowany.
- Wnętrze pojazdu zaniedbane, zabrudzone.

Agencja Komunalna Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Krzysztof ...halski

ZDJĘCIA

